

Wattímetres Maxcio KWE-PMB01

Indicacions per mesurar

SDEA - Servei de Documentació d'Educació Ambiental
La Fàbrica del Sol. Pg. Salvat Papasseit, 1 (Barcelona)

documentacioambiental@bcn.cat

www.barcelona.cat/documentacioambiental

WATTÍMETRES

Com hem de mesurar?

Agafem el wattímetre i el connectem a un endoll. Abans de prendre cap mesura haurem de configurar l'equip, per a fer-ho, recomanem:

1. Resetejar la informació disponible (prémer Reset amb el clip que acompanya l'aparell. També es pot fer amb la punta d'un bolígraf).
2. Prémer durant uns segons el botó **COST** i configurar el valor a 00.15 cost/kWh. Per configurar el valor caldrà que canvieu el dígit que voleu modificar a través del botó **FUNCTION**. Utilitzeu les tecles **UP** i **DOWN** per augmentar o reduir el valor que heu d'introduir. Torneu a prémer **COST** quan hàgiu acabat.
3. Ja hi podem connectar qualsevol aparell.
4. Amb el botó **FUNCTION** podem anar revisant diferents paràmetres: W, A, kWh, V, Hz, factor potència, potència instantània, màxima i mínima mentre està connectat, cost total i el temps que duu l'aparell connectat.
5. Us recomanem comprovar l'ús d'energia de diferents aparells elèctrics. Podeu anotar en una taula els següents paràmetres: dia, hora, durada de la connexió, tipus d'aparell, kWh usats i cost d'aquest ús.

